


3 监控程序，可看到数据完整稳定无误，数据监控如下

2	AIW64	有符号	+27632
3	AIW66	有符号	+27647
4	AIW68	有符号	+27639
5	AIW70	有符号	+27644
6	QB8	二进制	2#0010_0000
7	IB12	二进制	2#0010_0000

4 wincc 直接监控数据变量，不需要走 opc 方式，数据对应地址详见说明书。Wincc 监控如下图



可见数据完整准确。